

Curva M-H



Curva H-H



Curva M-M



Curva 45° M-H



Codo "U"



Codo H-H



Codo M-H



TEE



TEE de Reducción



TEE con Empalme



TEE 45°



Cruz



Codo 3 vías



Cupla Reducción



Buje Reducción



Cupla



Rosca c/ tuerca



Tapón



Tapa



Tuerca



Brida



Unión doble ast. Plano



Unión doble ast. Cónico



Unión doble M-H



*Accesorios forjados*



*Accesorios para soldar*

